

報道機関 各位

## 北九州市立自然史・歴史博物館 外壁装飾の鉄板落下について

### 1 概要

11月12日(日)13:30頃、庁舎の管理業務を委託している職員が館外の見回りをして  
いた際、博物館北側の外壁に装飾してある鉄板が、博物館建物と歩道の間にある植え込み  
箇所(通常人が足を踏み入れない場所)に落下しているのを発見した。落下した箇所は歩  
道から約2.5m離れており、けが人等の被害はない。なお、落下日時については、同日9時頃  
の見回りの際には異常はなかったため、発見した13時半頃までの間に落下したと思われる。

### 2 落下の原因

詳細な原因は調査中。

### 3 鉄板の形状等

サイズ 縦:87cm×横:315cm×厚さ:6mm

重量 推定:約130Kg

### 4 応急処置

建物壁面から約3m以内、団体出入口～正面玄関までの範囲に警戒ロープを設置すると  
ともに「立入禁止」の表示を行った。

### 5 今後の対応

専門業者に緊急点検を依頼し、該当箇所の他の鉄板を取り除くなどの根本的な対応を調  
査し、安全対策を実施する予定である。

### 6 けが人等

なし

### 7 施設について

(1) 名称:北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)

(2) 所在地:八幡東区東田二丁目4番1号

(3) 建築時期:平成13(2001)年3月竣工

### 8 その他

博物館では、今年春から秋にかけて外壁(コンクリート部分)改修工事を実施したが、  
当該落下箇所については改修工事の範囲外のエリアであった。なお、令和3年度の法定点  
検では異常はなかった。また、令和5年度の「市有建築物の外壁一斉点検(目視点検)」や  
その後の庁舎管理業務委託職員による日々の点検でも、特段変化は見られなかった。

### 9 添付資料

落下した鉄板の位置及び写真

#### 【問い合わせ先】

市民文化スポーツ局自然史・歴史博物館 普及課

担当:田平、久保田

TEL 093-681-1011

【参考】

