

令和5年5月14日  
北九州市戸畑区役所  
まちづくり整備課

報道機関各位

## 若戸大橋からの金属片の落下について

若戸大橋の一部とみられる金属片が、若松側の橋下の市道歩道部に落下しました。  
なお、人的被害、物的被害はありません。

### 1 概要

- ・通報日時 令和5年5月14日（日） 11：40頃  
（歩行者からの通報による）
- ・場 所 若松区浜町1丁目付近（市道の歩道部）
- ・落下物 金属片 大きさ 約40cm×10cm×0.3cm  
重さ 約1.0kg

### 2 落下の原因

調査中。

### 3 現在の対応状況

落下物があった市道の歩道部を規制中（若戸大橋に規制はありません）。

### 4 今後の対応

令和5年5月15日（月）周辺を高所作業車で点検予定。

### 5 若戸大橋について

路線名 国道199号  
供用開始 昭和37年9月27日  
延長 約2.1km

### 6 添付資料



若戸大橋金属片落下位置図【別紙1】、落下物写真【別紙2】、規制状況【別紙3】

#### 【問い合わせ先】

戸畑区役所まちづくり整備課  
担当 國武（くにたけ）、永野 電話 093-871-1508

# 若戸大橋金属片落下位置図

【別紙1】





【別紙2】

