

令和5年6月22日

北九州市消防局

報道機関各位

## 消防団施設でのコンクリート片の落下について

小倉北区内の消防団施設の敷地内で、コンクリート片が落下する事案が発生しました。  
なお、人的及び物的被害はありません。

### 1 概要

消防団施設に設置している消防ホースの乾燥台（コンクリート製）の高さ約8mの位置から、コンクリート片が剥離し敷地内に落下したものと見られる。

- 落下場所 小倉北消防団第8分団本部 敷地内  
(小倉北区篠崎三丁目12番5号)
- 発見日時 令和5年6月22日(木) 8時00分ごろ  
※消防団員が発見
- 落下物 コンクリート片 大きさ 約50cm×15cm×8cm  
重さ 約5kg

### 2 施設概要

- 建築年月 昭和50年4月(築48年) ※平成15年増築工事
- 建築/延床面積 209.48㎡/ 342.90㎡
- 建物点検 毎年、職員による目視点検を実施(直近点検: R5年5月)

### 3 落下の原因

内部鉄筋の腐食により表面のコンクリートが剥離したものと見られる。

### 4 現在の対応状況

落下場所の周囲に立入禁止用のテープ(約7m×9m)を設置し安全を確保した。

### 5 今後の対応

- 早急に、業者による当該施設の落下箇所の応急処置と、外壁点検を実施する(依頼済)。
- 他の消防団施設を含む全ての消防庁舎についても、速やかに職員による目視点検を実施し、必要に応じて業者による点検や改修を行う。

#### 【問い合わせ先】

北九州市消防局消防団課

電話 093-582-3819

担当 渡邊、天野

ホース乾燥台



剥離箇所

剥離箇所（拡大）



落下物

